

REFERENZEN

Konformitätsbewertungen

Projekt	Kunde	Jahr
Konformitätsbewertung für Schachtwinde		2017
Konformitätsbewertung Seilscheibe		2016
Konformitätsbewertung für Bikebügel		2014
Konformitätsbewertung für Überfahrtsicherung		2014
Konformitätsbewertung Rettungsbahn		2013
Konformitätsbewertung Winde Personentransport		2009
Konformitätsbewertung Schachtbefahrungsanlage		2009
Diverse Konformitätsbewertungen für elektrische Steuerungen von Skiliften		2009 - 2017

Aus Vertraulichkeitsgründen ist der Kunde bei dieser Dienstleistungskategorie nicht angegeben.

Sachverständigenberichte

Projekt	Kunde	Jahr
Sachverständigenbericht Skilift Tanzboden	SHS Seilbahnservice	2017
Sachverständigenbericht Zwischenstütze Kleinskilift	Borer Lift AG	2017
Gutachten Seilbahninventar Gondelbahn Eggli	Bergbahnen Destination Gstaad AG	2016
Abklärung Renovation Téléfuni Fully	Téléfuni des Claives	2015
Abklärung Gebrauch Schachtbefahrungsanlage	Paul Glassey AG	2015
Bericht Rückhaltevorrichtung für Kraftwerksanlage	Rowa Tunneling Logistics AG	2015
Machbarkeitsanalyse Zertifizierung Winde Seik	Kraftwerke Oberhasli AG	2015
Sachverständigenbericht Rodelbahn Ersigen	Verein Rodelbahn Ersigen	2015
Gutachten Seilbahninventar GB Saanenmöser	Bergbahnen Destination Gstaad AG	2013
Bericht für Sonderanlage Nant de Drance	Andritz Hydro GmbH	2012
Risikoanalyse für Schiffsaufzug	BKW AG	2011
Bericht Sanierung Umlenkrad Schachtstandseilbahn	Kraftwerke Linth-Limmern AG	2011
Sachverständigenbericht Umbau Skilift	Lauchernalp Bergbahnen AG	2011
Sachverständigenbericht Umnutzung Skilift	Säntis Schwebebahn AG	2010
Sachverständigenbericht Förderband Jungfraujoch	Borer Lift AG	2010
Sachverständigenbericht Förderband Bettmeralp	Borer Lift AG	2010
Sachverständigenbericht Förderband Stoos	Borer Lift AG	2009
Sachverständigenbericht Sommerbobbahn	Josef Wiegand GmbH & Co. KG	2009
Sachverständigenbericht Rollenbatterie Skilift	SHS Seilbahnservice	2009
Sachverständigenbericht Rodelbahn	Kaisereggbahnen Schwarzsee AG	2009
Bericht Massnahmen Erneuerung Kraftwerksbahn	Kraftwerke Linth-Limmern AG	2009



Schnittstellenberichte

Projekt	Kunde	Jahr
Schachtstandseilbahn Kraftwerk Rothenbrunnen	Marty Korrosionsschutz AG	2017
Versetzwagen für Gleisbau Stoosbahn	Rowa Tunneling Logistics AG	2016
Schachtbefahrungsanlage Kraftwerk Etzel	Isopermaproof AG	2016
Materialeilbahn 5 t Bürgenstock	Bürgenstock Bahn AG	2016
Ampelsteuerung für Skilift	Genossenschaft Skilift Bumbach	2014
Schachtbefahrungsanlage Alptransit	ARGE Transco Sedrun	2013
Mini Téléski St. Imier	Borer Lift AG	2012
Tubinglift Berghütte Selital	Borer Lift AG	2012
Skilift Le Pâquerer – Crêt du Puy	SHS Seilbahnservice	2012
Bühnenzug & Rohrtransportwagen in Druckstollen	DSD Steel Construction AG	2012
Skilift Nods	Téléskis Nods-Chasseral	2012
Skilift Mugi	IG Skilift Mugi	2011
Borer Smini	Ski Club Les Robaleux	2011
Skilift Maloja	Borer Lift AG	2011
Kleinskilift	Gemeinde Obergoms	2010
Kleinskilift	Funiculaire St. Imier-Mont Soleil SA	2010
Borer Lift Hydro Star	TBRC La Robella	2010
Skilift Samedan	Bartholet Maschinenbau AG	2010
Seilwinden für Schachtbefahrungsanlagen	Isotech Bautenschutz/Sanierung AG	2010
Borer Lift Hydro Star	Skilift Degersheim AG	2010
Skilift La Punt	Schweizer Skischule Zuoz	2010
Kleinskilift Madrisa	Klosters-Madrisa Bergbahnen AG	2010
Skilift Celerina	Bergbahnen Engadin St. Moritz AG	2010
Luftseilbahn Isenfluh-Sulwald	Genossenschaft LSB Isenfluh-Sulwald	2009
Kleinskilift für Skischule	Schweizer Skischule Parpan	2009
Luftseilbahn Leimbach–Gut Mädikon	Bartholet Maschinenbau AG	2009
Schachtbefahrungsanlage Schattenhalb	Gasser Felstechnik AG	2009
Privatpendelbahn Gstellli-Gsteig	Bartholet Maschinenbau AG	2009
Materialeilbahn Frick	Bartholet Maschinenbau AG	2009
Schachtbefahrungsanlagen Cleuson Dixence	VA Tech Hydro GmbH	2009



Zustandsberichte

Projekt	Kunde	Jahr
Zustandsbericht Militärseilbahn im Urserental	Eidg. Departement VBS	2017
Zustandsbericht Militärseilbahn Innerschweiz	Eidg. Departement VBS	2016
Zustandsberichte von 3 Sesselbahnen	Bergbahnen Destination Gstaad AG	2016
Zustandsbericht Schachtstandseilbahn Dailly	Eidg. Departement VBS	2015
Zustandsbericht LSB Alp Brunni-Gschwänd	Korporation Hergiswil	2015
Zustandsbericht Sesselbahn Brüggerhorn	Arosa Bergbahnen AG	2014
Zustandsbericht LSB Innergsteig-Sanetsch	BKW AG	2012
Zustandsbericht von 3 BAV Seilbahnen	Kanton Wallis / DMRU	2010
Zustandsbericht LSB Ulrichen-Altstafel	HYDRO Exploitation SA	2009
Zustandsbericht LSB Rischinen-Massa	EnAlpin AG (Aletsch AG)	2009

Betriebsanalysen

Projekt	Kunde	Jahr
Betriebsanalyse Metro Alpin	Saastal Bergbahnen AG	2012
Betriebsanalyse Beatenbergbahn	Beatenbergbahn AG	2011

Inspektionen

Projekt	Kunde	Jahr
Inspektion der Luftseilbahn Mapragg	Kraftwerke Sarganserland AG	2011
Visuelle Kontrolle Zugseil von Materialeilbahn	Hartschotterwerk Haltengut AG	2011
Inspektion von mehreren Sesselbahnen	Schilthornbahn AG	2013

Expertisen

Projekt	Kunde	Jahr
Schadensexpertise bei Schaden an Telecomseil	Helvetia Versicherungen AG	2016
Expertise für Materialeilbahn 7.5 t	Implenia Schweiz AG	2016
Schadensexpertise bei Skilift in der Innerschweiz	Helvetia Versicherungen AG	2015
Materialeilbahn, Beizug als Seilbahnexperte	SUVA, Bereich Bau (ALB)	2014
Spannseilschaden	Luftseilbahn Raron-Eischoll (VS)	2014
Analyse Brandereignis bei Baustellenseilbahn	Rowa Tunneling Logistics AG	2011
Zugseilschaden an Luftseilbahn	Luftseilbahn Weissenberge LMW	2010
Expertise für Seilwinde (Schachtbefahrungsanlage)	Rowa Tunneling Logistics AG	2010

Stand Januar 2018

